

г. Владикавказ

«14» июля 2022 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом испытательного центра Чередниковым В.П., при периодическом техническом освидетельствовании лифта в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт эл. механика ООО «Алания лифт» Канукова А.В.

и представителя владельца лифта директора ООО «Эра» Гамзатова Р. М. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: г. Владикавказ, ул. А Кесаева 19 под. 2
идентификационный номер лифта рег. № 147151 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**

2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**

3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.

4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.

5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**

6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**

7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует двухсторонняя переговорная связь «Купе кабины - место нахождение обслуживающего персонала» или диспетчерская связь.	ГОСТ Р. 53780 п. 5. 5. 3. 16.	До 14.08.2022 г.
2	Нет лестницы в приямке.	ГОСТ Р 53780 п.5. 2. 11. 3.	До 14.08.2022 г.
3	На двери в машинное помещение замок должен открываться снаружи ключом, изнутри без ключа	ГОСТ Р 53780 п.5.3.3.8	До 14.08.2022 г.
4	Мусор в приямке.	Инструкция по эксплуатации.	До 22.08.2022 г.
5	Нет освещения шахты.	ГОСТ Р 53780 п.5.5.6.6	До 14.08.2022 г.
6	Машинное помещение захламлено посторонними вещами	ГОСТ Р. 5378 п. 5. 3. 2.	До 14.08.2022 г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки

Эксперт

Испытательный центр
ООО фирма «Инженерный центр»
RA.RU.27ЛХ21
(подпись, штамп)

Чередников В.П.
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

/Гамзатов Р. М./
(ФИО)

представитель специализированной

организации

Подпись

/Мельницкий В.Ю./
(ФИО)